



Technical drawing of a mechanical assembly in cross-section. A leader line points from a dimension line to a specific feature in the assembly.

A : FONCTION : MONTAGE DES BAGUES



TM4037G001 - A - <16 novembre 2005> - 3 / 4



Echelle : 1:1

- 4 MARQUER "TM4037G001"
CARACTERES HAUTEUR 4 mm
- 3 PROTECTION: OXYDATION ANODIQUE NOIRE
- 2 CHANFREINS NON COTES: 1 A 45°
- 1 CASSER LES ARETES VIVES PAR CH. 1 A 30°/AXE (3FOIS)



SUPPORT	2000	ECHAIRE 1/1	EVALU 2	EVALU 200000



Echelle : 1:1

- 4 MARQUER "TM4037P003"
CARACTERES HAUTEUR 2 mm
- 3 PROTECTION: OXYDATION ANODIQUE NOIRE
- 2 CHANFREINS NON COTES: 1 A 45°
- 1 CASSER LES ARETES VIVES PAR CH. 0,2 A 0,3 A 45°

POUSSOIR	2000	ECHAIRE 1/1	EVALU 2	EVALU 200000



Echelle : 1:1

- 4 MARQUER "TM4037P002"
CARACTERES HAUTEUR 2 mm
- 3 PROTECTION: OXYDATION ANODIQUE NOIRE
- 2 CHANFREINS NON COTES: 1 A 45°
- 1 CASSER LES ARETES VIVES PAR CH. 0,2 A 0,3 A 45°

POUSSOIR	2000	ECHAIRE 1/1	EVALU 2	EVALU 200000

OUTILLAGE DE POSE	2000	ECHAIRE 1/1	EVALU 2	EVALU 200000

FILE COPY